

500 - 07

Caldas Antioquia, 07/10/2025

Señor
Augusto de Jesús Betancur
Calle 128 Sur N° 59 – 150
6044952060
Caldas, Antioquia



20251008084344139745
Comunicaciones Oficiales despachadas
Octubre 08, 2025 8:43
Radicado 20252009745



Asunto: Respuesta a PQRS con radicado No. 202509012422

Señor Betancur, reciban un cordial saludo


en atención a su solicitud, me permito informarle que el día 07 de octubre del presente año se llevó a cabo la visita correspondiente. Durante el recorrido se identificaron acciones constructivas asociadas al desmonte de la cubierta y a la realización de arreglos al interior de la vivienda, lo cual corresponde a modificaciones o reformas locativas.

No obstante, también se evidenció la construcción de columnas y vigas de amarre con el propósito de soportar una nueva losa de cubierta, lo que constituye una intervención de mayor alcance que requiere verificación de su legalidad.


En consecuencia, se procedió a entregar una citación a uno de los trabajadores presentes en el sitio, con el fin de que la persona responsable de la obra comparezca ante este despacho y exponga las características de la construcción que pretende ejecutar. Adicionalmente, se instaló un sello en el lugar con el objetivo de suspender las actividades constructivas hasta tanto se determine la legalidad de las mismas.




REGISTRO FOTOGRAFICO





Atentamente,


Felipe González Ávila
Inspector de Control Urbanístico y Ambiental
Secretaría de Seguridad y Convivencia

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Laura Cistina Marín Guarín	Ing. Civil. Contratista		07/10/2025
Revisó:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental		07/10/2025
Aprobó:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental		07/10/2025